

Vorsicht bei

Lärchenprodukte in Kontakt mit Metallstaub

Das Lärchenholz reagiert rasch mit Metallstaub. Schwarze Verfärbungen auf der Oberfläche sind die Folge, welche schon nach kurzer Zeit auftreten (meist in Verbindung mit Feuchtigkeit).

Vorsichtsmassnahmen:

- Die Lagerung von Lärchenprodukten darf nie in einem Raum erfolgen, in welchem Metall verarbeitet wird
- Falls Lärchenprodukte mit Metall verbunden werden (z.B. verzinkte Pfosten), muss sichergestellt werden, dass die Lärche nicht in Kontakt mit Metallstaub gelangt (Bohren, Flexen usw.)
- Oft reicht auch eine ungedeckte Lagerung an einer Strasse oder Eisenbahnlinie bzw. ein ungedeckter Transport (Oberfläche durch Umwelteinflüsse/Staub schützen)

Reinigung:

Verunreinigte Lärchenprodukte können mit 5% Oxalsäure gereinigt werden. Diese ist in Drogerien für gewerblichen Einsatz erhältlich.

